BIG MASS DK-50

KARTA TECHNICZNA

Gotowy klej do płytek BIG MASS DK-50

ZASTOSOWANIE

Klej przeznaczony jest do przyklejania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych (gres, terakota, klinkier, glazura, płytki mozaikowe), płytek z kamienia naturalnego, a także płytek z tworzyw sztucznych, zarówno do podłoży sztywnych jak i podłoży trudnych (odkształcalnych), dobrze lub słabo przyczepnych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Przeznaczony przede wszystkim na podłoża trudne takie jak sztywne płyty wiórowe i OSB, "suche" jastrychy, jastrychy cementowe i anhydrytowe, także z ogrzewaniem podłogowym, stare okładziny ścienne z płytek ceramicznych oraz lamperie z farb olejnych i inne. Klej nadaje się również do mocowania płyt izolacyjnych i dekoracyjnych (np. korkowych). Może być stosowany na zewnątrz oraz w miejscach narażonych na stałe działanie wody.
Nie przebarwia kamienia naturalnego.
Nadaje się także do przyklejania paneli imitujących deskę elewacyjną, cegłę klinkierowa i inne tego typu elementy. na wszelkie powierzchnie ścian. Dzięki jego zastosowaniu zmniejszamy ryzyko wykwitów solnych na tych powierzchniach.

WŁAŚCIWOŚCI

- Gotowy do stosowania.
- Biały
- Wysoka przyczepność
- Na płyty OSB i wiórowe
- Do systemu z deską elewacyjną
- Mrozoodporny
- Odkształcalny
- Elastyczny
- Klasy D2E

SKŁAD:

- Wodna dyspersja polimeru akrylowego
- Wypełniacze mineralne
- Dodatki modyfikująca

SPOSÓB UŻYCIA



Warunki wykonywania prac:

Stosować w temperaturach od+10°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.
Wszystkie podłoża powinny być nośne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane.
Klej wiąże poprzez odparowanie wody, dlatego niskie temperatury powietrza oraz jego wysoka wilgotność
mogą wydłużyć wiązanie kleju.

BIG MASS DK-50

KARTA TECHNICZNA

Gotowy klej do płytek BIG MASS DK-50

Przygotowanie podłoża:
Wyprawy i powłoki niestabilne należy usunąć. Tynki oraz jastrychy cementowe muszą mieć co najmniej 4 tygodnie, tynki gipsowe i jastrychy anhydrytowe muszą mieć co najmniej 2 tygodnie. Jastrychy anhydrytowe należy przeszlifować i odkurzyć. Podłoża betonowe powinny mieć minimum 6 miesięcy.
Nierówności podłoża należy zniwelować przy użyciu zaprawy wyrównującą. Nierówne powierzchnie podłóg cementowych i betonowych zaleca się wyrównać masą samopoziomującą .
Płyty wiórowe i OSB należy zeszlifować i dokładnie odkurzyć. Stare okładziny z płytek ceramicznych oraz lamperie z farb olejnych zaleca się dokładnie oczyścić i odtłuścić, klej na tak przygotowanych podłożach stosować bezpośrednio, ewentualnie w szczególnych przypadkach zagruntować specjalnym gruntem. Wszelkie masy bitumiczne (po usuniętych parkietach) pozostające na podłożu należy usunąć.

RODZAJE PODŁOŻA:
- Betony, żelbety
- Tynki gipsowe, gipsowo-wapienne, cementowe, cementowo-wapienne i wapienne jastrych cementowy
- Jastrych anhydrytowy
- Płyta gipsowo- kartonowa
- Elementy z betonu komórkowego
- Stare płytki ceramiczne i lamperie olejne
- Płynna folia, polimerowo-cementowe zaprawy uszczelniające
- Warstwa zbrojąca w systemie ociepleń
- Płyty OSB, wiórowe, pilśniowe

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:
Produkt gotowy do stosowania. Znajdującą się w pojemniku masę dokładnie rozmieszać. W niezbędnych przypadkach skorygować konsystencję przez niewielki dodatek wody.

Sposób użycia:
Zaprawę nanosić na podłoże przy pomocy pacy zębatej.
Do nakładania kleju zaleca się używać pac zębatych o zębach max 6mm.
Przygotowaną zaprawę należy nakładać na pacę stalową i wykorzystując prostą krawędź pacy rozprowadzać na podłożu cienką warstwą, silnie dociskając. Następnie należy nanieść grubszą warstwę zaprawy i przeciągnąć ją ząbkowaną krawędzią pacy, prowadzonej pod kątem 45-60 stopni do podłoża. Wielkość powierzchni pokrytej zaprawą powinna być dostosowana do możliwości ułożenia płytek, aby nie został przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy klejącej. Można go kontrolować dotykając zaprawy palcem; jeśli do niego już nie przylega, to czas otwartego schnięcia został przekroczony i zaprawę taką należy usunąć z podłoża i nanieść nową.
Płytki przykleja się w taki sposób, że kolejną przykłada się jak najbliżej poprzedniej i następnie przesuwa tak, aby powstała spoina odpowiedniej szerokości. Nie należy moczyć płytek przed przyklejaniem! Płytki dociskać i ewentualnie dobijać gumowym młotkiem, aby zaprawa klejąca przylegała do co najmniej 70% powierzchni płytki. Płytki większe niż 30x30 cm, wszystkie płytki układane na zewnątrz oraz w miejscach trwale wilgotnych, a także na podłogach intensywnie eksploatowanych, powinny być przyklejane tak, aby zaprawa przylegała do całej powierzchni płytki. W celu spełnienia tych warunków, zaprawę klejącą

BIG MASS DK-50

KARTA TECHNICZNA

Gotowy klej do płytek BIG MASS DK-50

należy nanosić także na całą powierzchnię odwrotnej strony płytki, cienką warstwą o równej grubości, pokrywającą wszystkie wyprofilowania.
Sposób stosowania jako klej do płyt izolacyjnych i dekoracyjnych: W zależności od wielkości i ciężaru płyt, klej należy nanosić na ich powierzchnię punktowo lub pasmami. Po przyłożeniu w przewidzianym miejscu płytę dobrze docisnąć do podłoża.

UWAGI WYKONAWCZE
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. Szczegółowe wskazówki znajdują się w karcie charakterystyki.
W przypadku montażu dużych płytek o niskiej nasiąkliwości (gresowych) czas wiązania kleju może ulec kilkukrotnemu wydłużeniu. Szybkość wiązania kleju uzależniona jest od chłonności podłoża. Zaleca się go stosować na podłoża nasiąkliwe, które mogą przejąć cześć wody oddawanej przez klej. Związane jest to z tym, że klej wiąże poprzez odparowanie wody.
PRZECHOWYWANIE
Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do +25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5°C.
Nie podlega przepisom ADR.
Produkt zgodny z:
EN 12004+A1
Ilość w opakowaniu/ Ilość na palecie

- 5 kg/opak., 100 szt./paleta
- 15 kg/opak., 33 szt./paleta

PARAMETRY TECHNICZNE

- **Klasyfikacja wg EN 12004+A1:** D2E
- **Czas układania płytek po nałożeniu kleju na podłoże:** do 30 minut
- **Czas korekty:** do 20 minut
- **Możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkę:** najwcześniej po 2 dniach; w przypadku układania płytek na płytki, bądź na płyty wiórowe lub OSB – czas ten może się wydłużyć w zależności od grubości warstwy.
- **Możliwość spoinowania:** najwcześniej po 2 dniach; w przypadku układania płytek na płytki, bądź na płyty wiórowe lub OSB – czas ten może się wydłużyć w zależności od grubości warstwy.
- **Maksymalna grubość warstwy zaprawy:** do 5mm
- **Średnie zużycie na 1m^2**: ok. 3 kg

WSKAZANIA OGÓLNE: Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.